赫兹电力
HERTZ POWER


赫兹电力
HERTZ POWER

赫兹电力
HERTZ POWER

4R4D4

Charging port

SF6 Leak Detector



赫兹电力 HERTZ POWER


请确认当前操作：
是否格删除当前记录!
确 认
返 回
时间：2014-08-08 08:08:08 90%


操作结果：
数据删除成功!
时间：

请确认当前操作：
是否格式化硬盘？这样您将
删除设备所有历史数据!
08:08:08 90%


正在格式化！
时间：2014-08-08 08:08:08 90%
确 认
格式化成功！
时间：2014-08-08 08:08:08 90%
确 认


SF6含 量： 16.0 PPM


操作结果：
数据保存成功！
时间：2014-08-08 08:08:08
90%
确 认

使用注意事项
系统帮助
2：禁止在危险地区内

请输入操作密码：
确 认
返 回

抽气三分钟。
2、关闭气泵。
3、点击校准零点按钮。
校准零点
OK
零点： 0.0
偏差： 0.2%
Vdc： 1002
时间： 2012-12-24 08:08:18
系统标定
显示设
设置时


亮度：



赫兹电力 HERTZ POWER

Á